



## □□□□□□□□□□□□□□□□ **TECHNIQUES DE FABRICATION**

En tant que fabricant, nous proposons également à nos nombreux confrères un **service de sous-traitance**

, en mettant à leur disposition nos compétences : repoussage, estampage, polissage, argenture, ciselure, montage.

### **ARGENTURE :**

SUR ETAIN – CUIVRE – LAITON – MAILLECHORT – INOX 18/10

2 BAINS D'ARGENTURE – 1 BAIN DE NICKEL DE WOOD – 1 ARGENTEUR

#### **Méthode : ELECTROLYSE**

Nettoyage pièce : bain ultrason et gratte brosse.

Dégraissage pièce : lessive électrolytique

Opération pré-argenture : bain nickel de Wood, bain pré-argenture

Argenture : 2 bains cyanure potassium électrolytique 250 l et 200 l

Séchage ; manuel – sciure de bois

**Grammage :** selon votre demande du flash jusqu'à 100 microns et plus

Compteur gramme argent

**Poinçonnage :** machine pour les couverts et manuel pour les pièces de forme.

## **Sous-traitance eurostyle**

Écrit par Administrator

Lundi, 14 Février 2011 07:50 - Mis à jour Lundi, 14 Février 2011 09:04

---

**Avivage** : manuel – tour à polir.  
Finition brillante ou satinée ou vieil argent

### **POLISSAGE**

Sur TOUT METAUX

Polissage manuel sur tour à polir.  
2 postes – 1 polisseur

4 opérations :

**ébarbage** : lime ou bande. (si besoin – sur fonte)

**Polissage** : bande ou toile sur durillon

**Brossage** : brosse tampico

**Tamponnage (facultatif)** : tampon coton traité

### **MONTAGE**

3 postes – 2 Orfèvres  
montage d'anses, pied, moulures, etc. ...

**soudure ARGENT OU ETAIN suivant utilisation**

### **MISE EN FORME**

2 Orfèvres – 2 repousseurs

### **ESTAMPAGE :**

3 balanciers, 1 rouleuse, 1 plieuse, 1 cintreuse

Mise en forme par pliage, estampage ou cintrage de planche ou de fil de métal (laiton ou cuivre).

### **DECABOSSAGE – PLANAGE**

Toute forme aciers et outils pour décabosser et planer.

### **REPOUSSAGE**

2 tours à repousser – 1 brancard – 2 repousseurs  
Plus de cent formes acier

Technique du repoussage main : outil à main, brancard, poitrine.

## **Sous-traitance eurostyle**

Écrit par Administrator

Lundi, 14 Février 2011 07:50 - Mis à jour Lundi, 14 Février 2011 09:04

---

### **MOLETAGE**

1 tour mécanique – 1 tour repoussage avec chariot moletage  
Plus de trente molettes acier qui offre plus de cinquante motifs.

### **COUTELLERIE**

4 machines à emmancher :  
1 au ciment colle  
2 au plomb  
1 au plomb automatique

### **1 EQUIPE DE PROFESSIONNEL A VOTRE SERVICE :**

1 ORFEVRE de + de quarante ans d'expérience (apprentissage chez 3 ORFEVRES –  
VUILLERMET)  
1 ORFEVRE REPOUSSEUR de + vingt ans d'expérience (apprentissage chez CHRISTOFLE)  
1 REPOUSSEUR  
1 ARGENTEUR  
1 POLISSEUR  
1 AVIVEUR